

NO	PROJE NO	RAPOR TARİHİ	RAPORUN KONUSU / RAPOR ADI	KURUM / KURULUŞ
1	201102R1000	Şubat, 2011	Çin Bölgesine Ait Taş ve Kerpiçlerin Genel Analizi	
2	201106R1001	Haziran, 2011	Nuruosmaniye Camii'ne Ait Harç Analizleri Teknik Rapor 1	Kadioğlu İnşaat
			Nuruosmaniye Camii'ne Ait Ahşap, Tuğla ve Taş Analizleri Teknik Rapor 2	
			Nuruosmaniye Camii'ne Ait Sıva ve Boya Analizleri Teknik Rapor 3	
3	201203R1002	Mart, 2012	İslam Mahallesi Çeşme Duvarı Harç ve Taş Analizleri	Dizayn-E Mimarlık
4	201204R1003	Nisan, 2012	Sinan Paşa Camii Harç ve Sıva Analizleri Teknik Rapor 1	Kadioğlu İnşaat
			Sinan Paşa Camii Taş ve Tuğla Örneklerin Analizleri ve XRF, XRD Analizleri Teknik Rapor 2	
5	201204R1004	Nisan, 2012	Ortahisar Kalesi Taş Analizleri	
6	201205R1005	Mayıs, 2012	Şile Kalesi Harç ve Taş Analizleri	Bekiroğlu İnşaat
7	201205R1006	Mayıs, 2012	Cumhurbaşkanlığı Pembe Köşk Boya Analizleri Teknik Rapor 1	Cumhurbaşkanlığı
		Haziran, 2012	Cumhurbaşkanlığı Pembe Köşk Boya ve Sıva Harcı Analizleri Teknik Rapor 2	
		Aralık, 2012	Cumhurbaşkanlığı Pembe Köşk Boya ve Sıva Harcı Analizleri Teknik Rapor 3	
8	201206R1007	Haziran, 2012	Makedonya'da Mustafa Paşa Camii Restorasyonu ve Kosova'da Priştine Fatih Camisi ve Prizren Sinan Paşa Camisi'nin Değerlendirmek için hazırlanan teknik rapordur.	TİKA
			Kosova Fatih Camii Harç, Sıva ve Taş Analizleri Kosova Sinan Paşa Camii Harç ve Taş Analizleri	
9	201210R1008	Ekim, 2012	Nevşehir Damat İbrahim Paşa Beylik Hanı Harç ve Taş Analizleri	
10	201212R1009	Aralık, 2012	Büyükkada Ahşap Yapı Harç ve Tuğla Analizleri	MSGSÜ Rektörlük
11	201212R1010	Aralık, 2012	Heybeliada Eski Değirmen Harç, Tuğla ve Taş Analizleri	MSGSÜ Rektörlük
12	201302R1011	Şubat, 2013	Niğde Sungurbey Camii Taş Analizleri	
13	201305R1012	Mayıs, 2013	Cam Elyaf Takviyeli Prekast Beton Örneklerin Fiziksel ve Mekanik Test Sonuçlarını İçeren Teknik Rapor	Otoport Otom. Müh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şirketi
14	201306R1013	Haziran, 2013	Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi Kapsamında Korunmasına Karar Verilen Taşınmazların Tuğla Analizleri	Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş.
15	201307R1014	Temmuz, 2013	Nurettin Cerrahi Türbesi Tuğla, Harç ve Ahşap Analizleri	Almira Tasarım Mimarlık İnş. Tur. Tic. Ltd. Şirketi
16	201307R1015	Temmuz, 2013	Mehmed Aga Türbesi Taş, Tuğla ve Harç Analizleri	Almira Tasarım Mimarlık İnş. Tur. Tic. Ltd. Şirketi
17	201308R1016	Ağustos, 2013	Sarıyer İlçesi 5 Pafta 42 Ada 10 Parsel'de Bulunan Ahşap Yapının Ahşap Malzeme Cins ve Kalite Sınıfı	S.T.Mimarlık Proje Taah. İnş. San.Tic. Ltd. Şti.

NO	PROJE NO	RAPOR TARİHİ	RAPORUN KONUSU / RAPOR ADI	KURUM / KURULUŞ
18	201308R1017	Ağustos, 2013	Sinop Balatlar Kilisesi Tuğla, Harç ve Ahşap Analizleri	MSGSU Prof. Dr. Gülgün Koroğlu
19	201311R1018	Kasım, 2013	Bizans Dönemine Ait Yapı Kalıntısı ve Osmanlı Dönemine Ait Usta Mektebi Tuğla, Harç ve Sıva Analizleri	Reskon Mim. Restorasyon Truzim San. Tic. Ltd. Şti.
20	201312R1019	Aralık, 2013	İstanbul Çocuk Mahkemeleri Binası Harç, Sıva, Tuğla ve Taş Analizleri	Pekerler İnş. Tic. San. Ltd. Şti.
21	201312R1020	Aralık, 2013	Marpuçlar Camii Taş Analizleri	ZH Mim.Ltd.Şti.
22	201312R1021	Aralık, 2013	Beykoz İlçesi 377 Ada 6 Parsel'de Bulunan Ahşap Yapımın Harç, Sıva, Tuğla ve Ahşap Analizleri	Kent Mim. Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
23	201402R1022	Şubat, 2014	Halıcioğlu Kışlası'nın Tarihi Duvarına Ait Tuğla ve Harç Analizleri	Kent Mim. Müh. İnş.ç San. Tic. Ltd. Şti.
24	201402R1023	Şubat, 2014	Seyyid Hasan Paşa Medresesi Taş, Tuğla ve Harç Analizleri	ZH Kılıç Mimarlık Hizmetleri Ltd. Şti.
25	201402R1024	Şubat, 2014	Hatice Sultan Camii Harç, Sıva ve Taş Analizleri	Mimarpa Mimarlık Mühendislik İnş. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
26	201404R1025	Nisan, 2014	Canfeda Hatun Camii Sıva Malzeme Örneği Analizleri	Ayşın Özyurt Mimarlık
27	201406R1026	Haziran, 2014	Baltazzi Han Harç, Sıva, Tuğla Malzeme Analizleri	Ay-ka Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. Tic.Ltd. Şti.
28	201406R1027	Haziran, 2014	Trablusgarp Kalesi Harç ve Taş Analizleri "Al Sour Al Gharbi ve Bab Zienata	Nükleer General Contracting Company
29	201406R1028	Haziran, 2014	Galatasaray Üniversitesi İbrahim Tefik Efendi Sahil Sarayı Sıva ve Harç Analizleri	Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü
30	201408R1029	Ağustos, 2014	Alemdağ Vakıf Camii Harç ve Taş Analizleri	Mimarpa Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
31	201410R1030	Ekim, 2014	Sultanahmet Temel Kazısı Sıva Harç Analizleri ve Konservasyon Raporu	Anıtlar Kurulu Arkeoloji Müzesi Ersöz Yapı
32	201411R1031	Kasım, 2014	İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü B Blok Sıva Analiz Raporları İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü C1 Blok Sıva Analiz Raporları İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü C2 Blok Sıva Analiz Raporları	ABT grup Restorasyon Mim. Müh. İnş. Tic. Ltd.Şti.
33	201502R1032	Şubat, 2015	Balıkesir-Sındırgı Şerif Paşa Camii Sıva ve Boya Analiz Raporu	Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü
34	201503R1033	Mart, 2015	Sivas-Çepni Surp Sarkis Kilisesi Sıva, Harç Ve Taş Analizleri Teknik Raporu	Çepni Belediyesi
35	201504R1034	Nisan, 2015	Balıkesir Yıldırım Camii Mihrab ve Minber Bezemelerinin Renk Analizi ve Konservasyon Raporu	Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü
36	201505R1035	Mayıs, 2015	Yeniköy Panayia Koumariotisa Kilisesi Harç ve Sıva Analizleri	Panayia Koumariotisa Kilise Vakfı
37	201506R1036	Haziran, 2015	Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 386 Ada 17 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Tuğla ve Ahşap Analizleri	Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş.
38	201506R1037	Haziran, 2015	Halife Abdülmecid Tablosu Analiz Raporu	Diğer (Şahsa)
39	201507R1038	Temmuz, 2015	Sandal Bedesteni Harç Analizleri	OB Makina İmalat İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

NO	PROJE NO	RAPOR TARİHİ	RAPORUN KONUSU / RAPOR ADI	KURUM / KURULUŞ
40	201507R1039	Temmuz, 2015	Moda Kagir Bina Harç ve Tuğla Analizleri	Mimari Tasarım ve Uygulama Merkezi LTD.ŞTİ.
41	201508R1040	Ağustos, 2015	Ayetli Deri Analizleri	Degerli Eşya Danışmanlığı Tic. A.Ş
42	201509R1041	Eylül, 2015	Yeniköy Rum Karma İlkokulu Harç, Sıva, Taş, Tuğla ve Ahşap Analizleri	Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfi
43	201511R1042	Kasım, 2015	Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 361 Ada 31 Parseldeki Binanın Harç, Sıva ve Ahşap Analizleri	Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş.
			Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 361 Ada 32 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Taş ve Ahşap Analizleri	
			Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 387 Ada 1 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Taş ve Ahşap Analizleri	
			Tarlabaşı 3620 Projesi Kapsamında 387 Ada 17 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Tuğla, Taş ve Ahşap Analizleri	
44	201512R1043	Aralık, 2015	Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 360 Ada 10 Parseldeki Binanın Harç, Sıva ve Ahşap Analizleri	Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş.
			Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 361 Ada 6 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Taş ve Ahşap Analizleri	
			Tarlabaşı 320 Projesi Kapsamında 363 Ada 6 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Tuğla, Taş ve Ahşap Analizleri	
			Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 387 Ada 29 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Tuğla, Taş ve Ahşap Analizleri	
45	201601R1044	Ocak, 2016	Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 361 Ada 23 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Taş ve Ahşap Analizleri	Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş.
			Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 387 Ada 12 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Tuğla ve Ahşap Analizleri	
			Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 387 Ada 18 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Taş, Tuğla, Taş ve Ahşap Analizleri	
			Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 387 Ada 19 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Taş, Tuğla, Taş ve Ahşap Analizleri	
46	201602R1045	Şubat, 2016	Üsküdar 124 PAFTA, 679 Ada, 19 Parselde Bulunan Yapıya Ait Harç Ve Tuğla Analizleri	Mehmet Alper Bey, Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş.
47	201602R1046	Şubat, 2016	Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 361 Ada 22 Parseldeki Binanın Harç, Sıva ve Ahşap Analizleri	Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş
			Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 362 Ada 19 Parseldeki Binanın Harç, Sıva ve Ahşap Analizleri	
			Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 362 Ada 25 Parseldeki Binanın Harç, Sıva ve Ahşap Analizleri	
			Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 362 Ada 30 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Taş ve Ahşap Analizleri	
NO	PROJE NO	RAPOR TARİHİ	RAPORUN KONUSU / RAPOR ADI	KURUM / KURULUŞ

48	201603R1047	Mart, 2016	Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 386 Ada 17 Parseldeki İki Adet Taş Malzemeye Ait analizler	Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş
49	201603R1048	Mart, 2016	Mudanya-Montania Otel Harç, Taş, Tuğla ve Tuz Analizleri	İş Mimarlık
50	201603R1049	Mart, 2016	İzmit Orhan Gazi Külliyesi Harç, Sıva ve Tuğla Analizleri	Analiz Restorasyon Ltd.Şti
51	201603R1050	Mart, 2016	Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 362 Ada 20 Parseldeki Binanın Harç, Sıva, Taş ve Ahşap Analizleri	Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş
			Tarlabaşı 360 Projesi Kapsamında 363 Ada 31 Parseldeki Binanın Harç, Sıva ve Ahşap Analizleri	
52	201605R1051	Mayıs, 2016	Beyazıt Kütüphanesi Harç, Toz ve Tuğla Analizleri	Türkiye Yazma Eserler Kurumu
53	201605R1052	Mayıs, 2016	Malatya Hacıbekir Camii Harç, Sıva, Taş, Tuğla ve Ahşap Analizleri	Sevilay Mimarlık Müh.İnş.Tur.z.Mob.Tic.Ltd.Şti.
54	201606R1053	Haziran, 2016	Cankurtaran 71 Ada 67 Parseldeki Arkeolojik Duvar Kalıntılarına Ait Harç ve Tuğla Analizleri	Binay Turizm Otelcilik ve Restorasyon Tic.Ltd.Şti.
55	201606R1054	Haziran, 2016	Hüsem Dede Türbesi Harç, Taş ve Tuğla Analizleri	MSGSÜ Hülya Dışkaya
56	201606R1055	Haziran, 2016	Hamidiye Silahhanesi Harç, Sıva, Taş ve Tuz Analizleri	BDB Mimarlık
57	201607R1056	Temmuz, 2016	Şile Feneri Sıva ve Taş Analizleri	PMR Mimarlık Restorasyon İnş.Taah.Tur ve San.Ltd.Şti
58	201608R1057	Temmuz, 2016	I. Etap Ayvansaray – Eğrikapı Arasındaki Karasurlarına Ait Harç, Taş, Tuğla Analizleri Malzeme Değerlendirme Ön Raporu	Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. ve Tic. A.Ş yüklenici firması ve Aartı Planlama Peyzaj Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti
59	201609R1058	Eylül, 2016	Şehit Ali Paşa Kütüphanesi Harç ve Sıva Analizleri	ABT Grup Restorasyon Mimarlık Mühendislik İnş. Tic. Ltd.
60	201610R1059	Ekim, 2016	Rumeli Hisarı'na ait Harç Örneklerin Petrografik ve XRD Analizleri	Seden Acun Özgünler
61	201610R1060	Ekim, 2016	II. Etap Ayvansaray – Tekfur Sarayı Arasındaki Karasurlarına Ait Harç, Taş, Tuğla, Ahşap, Tuz Analizleri Malzeme Değerlendirme Raporu	Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. ve Tic. A.Ş yüklenici firması ve Aartı Planlama Peyzaj Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti
62	201610R1061	Ekim, 2016	Ferman Üstündeki Yeşil Lekenin Analizi	Raffi Portakal Antikacılık Müzayede Org. Danışmanlık A.Ş.
63	201611R1062	Kasım,2016	Bakırköy Çarşı Yapısına Ait Harç, Sıva ve Tuğla Analizleri	Bakırköy Aya Yorgi Aya Analiosız Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı
64	201611R1063	Kasım,2016	Hoşköy Deniz Feneri ve Lojman Yapısına Ait Sıva ve Taş Analizleri	PMR Mimarlık Restorasyon İnş. Taah. Tur. Ve San. Ltd. Şti.
NO	PROJE NO	RAPOR TARİHİ	RAPORUN KONUSU / RAPOR ADI	KURUM / KURULUŞ

65	201701R1064	Ocak, 2017	II. Etap Tekfur Sarayı – Edirnekapı Arasındaki Karasurlarına Ait Harç, Taş, Tuğla, Tuz Analizleri Malzeme Değerlendirme Raporu	Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. ve Tic. A.Ş yüklenici firması ve Aartı Planlama Peyzaj Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti
66	201701R1065	Ocak, 2017	“Debar B” Motor Yatında Kullanılan Ahşap Elemanların Analizleri	Ursa Gemicilik Bakım Onarım Tersanecilik ve San. Tic.A.ş
67	201701R1066	Ocak, 2017	Mersin Bölgesine Ait Taş Analizleri	İTÜ/Seden Acun Özgünler
68	201701R1067	Ocak, 2017	Haydarhane Camii ve Haziresinin Çevre Duvarlarına Ait Harç ve Sıva Analizleri	Mimarlık Atölyesi Proje Taahhüt ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.
69	201702R1068	Şubat, 2017	Tübitak Seramik Numuneleri	
70	201703R1069	Mart, 2017	III. Etap Edirnekapı – Sulukulekapı Arasındaki Karasurlarına ait Harç ve Tuğla Analizleri Malzeme Değerlendirme Raporu	Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. ve Tic. A.Ş yüklenici firması ve Aartı Planlama Peyzaj Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti
71	201703R1070	Mart, 2017	Beşiktaş İlçesi 198 Ada 1 Parselde Bulunan Kalıntılara Ait Harç, Sıva ve Taş Analizleri	Mimarlık Atölyesi Proje Taahhüt ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.
72	201703R1071	Mart, 2017	Yerebatan Sarnıcı'na Ait Harç, Sıva, Tuğla, Tuz Analizleri Malzeme Değerlendirme Raporu	Hera Restorasyon İnşaat Tahhüt ve Ticaret Ltd.Şti
73	201705R1072	Mayıs, 2017	Bebek Kavafyan Konağına Yapısına ait Harç, Sıva ve Ahşap Analizleri	Dikon Limited
74	201705R1073	Haziran, 2017	Edirne Yemiş Kapanı Kazı Alanına Ait Harç, Sıva, Taş ve Tuğla Analizleri	Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
75	201706R1074	Haziran, 2017	IV-Etap Sulukulekapı-Vatan Caddesi Arası Karasurlarına ait Harç, Sıva, Tas ve Tuğla Analizleri Malzeme Analiz Raporu	Bimtaş Bogazici Peyzaj İnşaat Müsavirlik Tekink Hizmetler San. Tic. ve A.S Yüklenici Firması ve Aartı Planlama Peyzaj Mimarlık İns.San.Ltd.Sti.
76	201706R1075	Haziran, 2017	Doktora Tezi, Porozimetre, SEM-EDS analizleri	YTÜ/ Didem Oktay
77	201706R1076	Haziran, 2017	Yüksek Lisans Tezi, SEM-EDS analizleri	İTÜ/Elvan Aydın
78	201708R1077	Ağustos, 2017	Göktaş malzeme değerlendirme raporu	Yasin Tosun
79	201708R1078	Ağustos, 2017	Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası Hamam Yapısına Ait Harç, Sıva, Taş, Tuğla, Tuz Ve Ahşap Analizleri Malzeme Değerlendirme Raporu	Güryapı Restorasyon Taahhüt ve Tic. A. Ş.
80	201709R1079	Eylül, 2017	Yıldız Sarayı Marangozhane Yapısına Ait Ahşap Cins Tayini Raporu	İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü kontrolünde E.S. Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon San. Tic. Ltd.
81	201711R1080	Kasım, 2017	Yıldız Sarayı Marangozhane Yapısına ait Ahşap Yapı Elemanları Raporu- Hasar Tespiti ve Koruma Önlemleri	İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü kontrolünde E.S. Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon San. Tic. Ltd.
NO	PROJE NO	RAPOR TARİHİ	RAPORUN KONUSU / RAPOR ADI	KURUM / KURULUŞ

82	201711R1081	Kasım, 2017	Edirne Selimiye Arastası ve Sıbyan Mektebi Yapısına Ait Harç, Sıva, Taş, Tuğla ve Ahşap Analizleri	Sinan Restorasyon Rehabilitasyon Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
83	201712R1082	Aralık, 2017	Sarıyer İlçesi 295 Ada/1 Parselde Bulunanana Bina'ya Ait harç, Sıva, Taş, Tuz, Boya Ve Ahşap Analizleri Malzeme Değerlendirme Raporu	Mazeron Mimarlık Dekorasyon Teks. Tic. A.Ş
84	201712R1083	Aralık, 2017	Sarıyer İlçesi 295 Ada/1Parselde Bulunan misafirhane Yapısına Ait Harç Ve Sıva Analizleri Malzeme Değerlendirme Raporu	Mazeron Mimarlık Dekorasyon Teks. Tic. A.Ş
85	201804R1084	Nisan, 2018	Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası Hünkâr Salonunda Bulunan Kalemşilerine Ait Pigment ve Katman Analizi Değerlendirme Raporu	Güryapı Restorasyon Taahhüt ve Tic. A.Ş.
86	201804R1085	Nisan, 2018	Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binasına Ait Harç, Sıva, Taş, Tuğla ve Ahşap Analizleri Malzeme Değerlendirme Raporu	Güryapı Restorasyon Taahhüt ve Tic. A.Ş.
87	201804R1086	Nisan, 2018	Subaşı Hamam Yapısına Ait Sıva Analizleri	M. Şamil Özyurt
88	201804R1087	Nisan, 2018	Alemdağ Camii Kazı Alanı Harç Analizi	Mimarpa Mim. Müh. İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
89	201806R1088	Haziran, 2018	Sivas Buruciye Medresesi Malzeme Analiz Raporu	Şirin Akıncı Mimarlık
90	201807R1089	Temmuz, 2018	Göktürk Merkez Camisi Malzeme Analiz Raporu	Mimarpa Mim. Müh. İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti
91	201807R1090	Temmuz, 2018	Milli Eğitim Müdürlüğü C-1 Blok Malzeme Analiz Raporu	ABT Grup Rest. Mim. Müh. İnşaat Ltd.Şti
92	201811R1091	Kasım, 2018	Hatay Teleferik İstasyonunun Restorasyonu Kapsamında Ortaya Çıkan Arkeolojik Yapı Kalıntılarına Ait Malzeme Değerlendirme Raporu	ABT Grup Restorasyon Mühendislik İnşaat Tic. Ltd. Şti.
93	201903R1092	Aralık, 2018	Taşlara Ait Malzeme Analiz Raporu	Gaye Cansuvar/ MSGSÜ BAP Projesi
94	201903R1093	Mart, 2019	St. Michael Kilisesi Fresk, Sıva Ve Harç Malzemelerin Analiz Raporu	Yavuz Mimarlık
95	201903R1094	Mart, 2019	Kanlıca Gazi İskender Paşa Camisi Malzeme Analiz Raporu	MİMARPA Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
96	201905R1095	Mart, 2019	Havran Terzizade Konağı Yapısına Ait Sıva Ve Boya Analizleri Malzeme Değerlendirme Raporu	Türkmenler Restorasyon
97	201906R1096	Mayıs, 2019	Sinop Balatlar Kilisesi Malzeme Analizleri	MSGSU Prof. Dr. Gülgün Köroğlu
98	201906R1097	Haziran, 2019	Halhallı Cami, İbrahim Bey Cami Ve Kaya Bey Camilerine Ait Malzeme Analizi	Yasin Uygun
99	201906R1098	Ağustos, 2019	Enjeksiyon Harcı ve Güçlendirme Sıvası Örneklerinin XRD Analizi	Mega Projeler İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
100	201906R1099	Ağustos, 2019	Küçüksu Kasrı Tekstil Örneklerine Ait Renk Ölçümü	Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
101	201906R1100	Ekim, 2019	Nusretiye Kasrı Malzeme Analiz Raporu I	MSGSÜ Rektörlük
102	201906R1101	Ekim, 2019	Sahrayıcedit Camisi Malzeme Analiz Raporu	İskender Paşa Vakfı
NO	PROJE NO	RAPOR TARİHİ	RAPORUN KONUSU / RAPOR ADI	KURUM / KURULUŞ

103	201906R1102	Aralık, 2019	Nusretiye Kasrı Malzeme Analiz Raporu II	MSGSÜ Rektörlük
104	201906R1103	Aralık, 2019	“Ceylan Avı” Tablosuna Ait Pigment Analiz Raporu	Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı
105	202007R1105	Temmuz, 2020	Abdülmecid Efendi Köşkü Kalemışlerine Ait Pigment Analiz Raporu	Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
106	202009R1106	Eylül, 2020	Topkapı Sarayı Kimyahane Yapısı Bahçe Duvarına Ait Harç Örneği Analiz Raporu	Boğaziçi End. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
107	202010R1107	Ekim, 2020	Pigment Analiz Raporu	MSGSÜ Rektörlük/ İRHM
108	202010R1108	Ekim, 2020	Beykoz Billur ve Cam Müzesi Havuz Yapısına Ait Malzeme Analiz Raporu	Cihantaş İnşaat Turizm San. Tic. A.Ş.
109	202010R1109	Ekim, 2020	Topkapı Sarayı Babüselam Kapısı’nda Bulunan Mermer Kitabeye Ait Pigment Analiz Raporu	Boğaziçi End. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
110	202011R1110	Kasım, 2020	Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi Kalemışlerine Ait Pigment Analiz Raporu	Boğaziçi End. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
111	202012R1111	Aralık, 2020	Kadı Camii Kalemışlerine Ait Malzeme Analiz Raporu	Zep Grup İnş. En. Mim. Müh. Plan Pro. Taah. San. Tic. Ltd Şti.
112	202102R1112	Şubat, 2021	Fatih Sarnıç İlçesi, Alemdar Mahallesi, 48 Ada 15 Parselde Yer Alan Eski Eser Sarnıca Ait Harç Analiz Raporu	LTAY Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Turizm Limited Şirketi
113	202102R1113	Şubat, 2021	MSGSÜ Zevk-i Kadın Sıbyan Mektebi Malzeme Analiz Raporu	MSGSÜ Rektörlük
114	202109R1114	Eylül, 2021	Kartal Şifa Hamamı’na Ait Harç Örnekleri Malzeme Analiz Raporu	Simurg Mimarlık Restorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
115	202209R1115	Şubat, 2022	Romanov Sarayı (Özbekistan) Malzeme Analiz Raporu	Altıparmak Mimarlık Tic.Ltd Şti
116	202209R1116	Mart, 2022	Yıldız Sarayı Zemin Döşemesi Malzeme Raporu I	Alba İnşaat Tic. Şti.
117	202209R1117	Mart, 2022	Bedri Rahmi Eyüboğlu Mozaik Panosunun Konservasyon Raporu	Archista Mimarlık
118	202209R1118	Nisan, 2022	Yıldız Sarayı Zemin Döşemesi Malzeme Raporu II	Alba İnşaat Tic. Şti
119	202209R1119	Mayıs, 2022	Beykoz 352 Ada 36 Parselde Yer Alan Yapının Malzeme Analiz Raporu	Verem Savaşı Derneği
120	202209R1120	Mayıs,2022	Aziz Polikarp Kilisesi Malzeme Analiz Raporu	Archista Mimarlık
121	202209R1121	Haziran, 2022	Der Yakup Manastırı (Urfa) Malzeme Analiz Raporu	Altıparmak Mimarlık Tic.Ltd Şti
122	202209R1122	Haziran, 2022	Üsküdar Konağı Malzeme Analiz Raporu	NEGMAR Yapı Şti.
123	202209R1123	Temmuz, 2022	Fener- Balat Bölgesi Çeşmeleri Malzeme Analiz Raporları	ANKA Mimarlık
124	202209R1124	Temmuz, 2022	Yıldız Sarayı Zemin Döşemesi Malzeme Raporu II	Alba İnşaat Tic. Şti.

125	2022R1125	Ağustos, 2022	WEIR Minerals Seramik Malzeme Analiz Raporu	OTS Proje Müşavirlik San.ve Tic. Ltd.Şti
126	2022R1126	Eylül,2022	Özbekistan Bolalar Kütüphanesi Malzeme Analiz Raporu	Altıparmak Mimarlık Tic.Ltd Şti
127	2022R1127	Ekim,2022	Ahmet Ratıp Paşa (Çamlıca) Köşkü Malzeme Analiz Raporu	Alba İnşaat Tic. Şti
128	2022R1128	Kasım,2022	WEIR Minerals Seramik Malzeme Analiz Raporu	OTS Proje Müşavirlik San.ve Tic. Ltd.Şti
129	2022R1129	Kasım,2022	Topkapı Sarayı Müzesi Taş Döşeme Malzeme Analiz Raporu	Yeniköy Mimarlık